



1(2) 09.04.1997

ПРЕСТО ЛФ тонкорельефная шпатлевка

PRESTO LF

Код 001 6532

Тип Водоразбавляемая, готовая к применению легкая шпатлевка.

Наполняемость составляет 3 мм без растрескивания. Усадка

незначительная, адгезия хорошая.

Предназначена для выравнивания неровностей и заделки швов, например, Область применения

на гипсовых и древесноволокнистых плитах, гладких бетонных и

оштукатуренных поверхностях. Применима, в особенности, для полного и

частичного выравнивания окрашенных поверхностей и обоев.

Применяется для шпатлевания стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

55 %. Сухой остаток

Плотность 1,1 кг/л.

Разбавитель Вода, обычно не разбавляется.

Способ нанесения Наносится шпателем.

Время высыхания Шлифовку и окраску можно производить только после полного высыхания

шпатлевки: при нормальных условиях через 2-24 часов, в зависимости от

толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.

Цвет Почти белый.

Усадка и

растрескивание

Незначительные.

Специальное Благодаря применяемому в составе шпатлевки легкому по весу

свойство наполнителю, шпатлевка мало весит и ее легко наносить.

Хранение Защищать от мороза.

0,5 л, 3 л, 10 л. Tapa

ТИККУРИЛАПэйнтс

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2 (2) 09.04.1997

ПРЕСТО ЛФ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| Предварительная |
|-----------------|
| попроториа |

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние включения щеткой. Выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой Престо ЛФ.

Окрашенная поверхность:

Поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть чистой водой. Поверхность должна основательно высохнуть до дальнейшей обработки. Удалить слабодержащуюся краску скребком. Шлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Наносить шпатлевку Престо ЛФ шпателем.

Условия при шпатлевании Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80 %.

Шпатлевание

Наносить шпатлевку шпателем. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, наносить второй слой шпатлевки.

Очистка инструментов Рабочий инструмент промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.

На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку - соблюдать местное законодательство.