

ПАНССАРИМААЛИ**PANSSARIMAALI**

Код: 460-серия

Тип	Алкидная краска, содержащая активный противокоррозионный пигмент.
Область применения	Предназначена для наружной окраски оцинкованных, алюминиевых и стальных поверхностей. Применяется для металлических крыш, водосточных труб и желобов, защитных листов, перил и других металлоконструкций.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	8-12 м ² /л.
Сухой остаток	55 %.
Плотность	1,0 - 1,5 кг/л, в зависимости от цвета.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	До отлипа - 3-5 ч. Следующий слой рекомендуется наносить через сутки.
Блеск	Полуглянцевый.
Базис	А и С.
Цвет	Цвета каталога "Панссаримаали", а также многие цвета каталогов "Краски для наружных работ" и "Мониколор Нова".
Атмосферостойкость	Хорошая также как при морском климате, так и в промышленной среде.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к растворителям	Выдерживает скипидар, уайт-спирит и хозяйственный спирт. Не выдерживает нитрорастворителей.
Стойкость к смазкам и жирам	Выдерживает смазочные масла и смазки.
Термостойкость	80°С
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах..
Тара	Базисы А и С:, 0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л, стандартные цвета: 1 л, 3 л, 10 л, 20 л.

ПАНССАРИМААЛИ**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Очистку поверхности начать с удаления ржавчины скребением и щеткой до степени очистки St 2. Обезжирить и очистить поверхность от загрязнений, водорастворимых солей, масла и жира моющим средством "Панссарипесу". Затем тщательно промыть чистой водой и дать просохнуть. Возможную белую ржавчину удалить щеткой. Перед окрашиванием алюминиевые поверхности следует обрабатывать щеткой для придания шероховатости. Также новые оцинкованные поверхности рекомендуется шлифовать промывкой водой с песком. Затем всю поверхность покрыть противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер", после чего окрасить 1-2 слоями краской "Панссаримаали". Окраска поверхности краской "Панссаримаали" возможна уже через несколько часов после нанесения грунтовки "Ростекс Супер" (см. технические данные "Ростекс Супер"). Однако, окраску следует выполнить не позже, чем через неделю после грунтования поверхности.

Ранее окрашенная поверхность:

Отслаивающуюся краску и ржавчину удалить скребением и щеткой до степени очистки St2. Вымыть поверхность моющим средством "Панссарипесу", затем тщательно промыть чистой водой и дать просохнуть. Очищенные от ржавчины участки покрыть противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер" и окрасить 1-2 слоями краской "Панссаримаали".

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой после промывки, росы и дождя. При окраске и высыхании краски температура воздуха, поверхности и краски должна быть выше +5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %. Во избежание слишком быстрого испарения растворителей, образования пор, ухудшения адгезии, появления пузырьков и т.д., температура поверхности не должна превышать +40 °С. Начать окрасочные работы в такое время дня, чтобы пленка успела высохнуть (до отлипа) до выпадения вечерней росы.

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить краску Уайт-спиритом 1050 на 0-5 % по объему. Наносить краску желательно кистью, возможно также нанесение распылением или валиком, после чего поверхность еще выровнять кистью. Одним слоем краски следует достигать толщины сухой пленки 40-60 мкм. Во избежание различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество краски одной партии.

ВНИМ! Подколорованную из базисной краски С краску нельзя применять наряду с колерованным на заводе соответствующим стандартным цветом.

Скользкого покрытия можно избежать, вводя в 10 л краски 150 г порошка "Панссаримаалин Лиукуэсте". При применении порошка против скольжения, краску наносят в два слоя, во второй из которых введен порошок.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом 1050.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит и бариевый пигмент.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ В СЛУЧАЕ ВДЫХАНИЯ И ПРИЕМА ВНУТРЬ. Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен.

По материалу имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.