

ПРЕСТО ЛВ влагостойкая шпатлевка**PRESTO LV**

Код 001 6533

Тип Водоразбавляемая, готовая к применению влагостойкая легкая шпатлевка. Наполняемость составляет 4 мм без растрескивания. Усадка незначительная, адгезия хорошая.

Область применения Предназначена для полного и частичного выравнивания гипсовых и древесноволокнистых плит, бетонных и оштукатуренных поверхностей во влажных помещениях. Применима, в особенности, для заделки швов во влажных помещениях.

Применяется для шпатлевания стен и потолков во влажных помещениях, например, для выравнивания стен и потолков в ваннах до приклеивания виниловых обоев или кафеля или до окраски. Применяется в качестве шпатлевки при системе окраски Луя для влажных помещений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Сухой остаток	61 %.
Плотность	1,1 кг/л.
Разбавитель	Вода, обычно не разбавляется.
Способ нанесения	Наносится шпателем.
Время высыхания	Шлифовку, окраску и приклеивание стеновых покрытий можно производить после полного высыхания шпатлевки: при нормальных условиях через 2-24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.
Цвет	Сине-серый.
Усадка и растрескивание	Незначительные.
Специальное свойство	Благодаря применяемому в составе шпатлевки легкому по весу наполнителю, шпатлевка мало весит и ее легко наносить.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,5 л, 3 л, 10 л.

ПРЕСТО ЛВ**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная
подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Очистить поверхность от грязи и жира. Удалить пыль и посторонние включения щеткой. Выровнять неокрашенную поверхность шпатлевкой Престо ЛВ.

Окрашенная поверхность:

Поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть чистой водой. Поверхность должна полностью высохнуть до дальнейшей обработки. Удалить слабодержащуюся краску скребком. Шлифовать твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Наносить шпатлевку Престо ЛВ шпателем.

**Условия при
шпатлевании**

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.

Шпатлевание

Наносить шпатлевку шпателем. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, наносить второй слой шпатлевки.

**Очистка
инструментов**

Рабочий инструмент промыть водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить аккуратно, избегая длительного, ненужного соприкосновения с материалом.

На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.

**ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку - соблюдать местное законодательство.