

**ТИКСОМАТ****TIKOMATT**

Код 520 0201

<b>Тип</b>	Желеобразная алкидная краска.
<b>Область применения</b>	Предназначена для первичной и ремонтной окраски оштукатуренных, зашпатлеванных, деревянных, древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей внутри зданий.  Применяется для окраски потолков.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	10-12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	50 %.
<b>Плотность</b>	1,5 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит 1050.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится валиком, распылением или кистью. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,013"-0,018", т.е. 0,330-0,460 мм. Допускается разбавлять до 5 % по объему.
<b>Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %</b>	От пыли - 1 час. Следующий слой можно наносить через сутки.
<b>Блеск</b>	Совершенно матовый.
<b>Цвет</b>	Белый.
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
<b>Тара</b>	1 л, 3 л, 10 л, 20 л.

**ТИКСОМАТ****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная  
подготовка****Неокрашенная поверхность :**

Очистить поверхность от грязи и пыли.

**Ранее окрашенная поверхность:**

Поверхность вымыть моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть чистой водой и дать просохнуть.

**Условия при окраске**

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше + 5°C, а относительная влажность воздуха менее 80 %.

**Окраска**

Тиксомат обычно не перемешивают или разбавляют. При необходимости, например, для грунтования, Тиксомат можно разбавлять уайт-спиритом 1050 на 10 %. После разбавления краска должна постоять примерно один час для восстановления тиксотропности. Наносить краску валиком, распылением или кистью в 1-2 слоя.

При необходимости, для грунтования можно применять и грунтовку Еху.

**Очистка  
инструментов**

Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно вымыть инструмент уайт-спиритом.

**ОХРАНА ТРУДА**

Содержит алифатический уайт-спирит.

**ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.**

Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. организовать эффективный воздухообмен. В случае проглатывания вовнутрь незамедлительно обратиться к врачу и показать данную спецификацию или этикетку.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

**ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ**

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.