

**СПАККЕЛИ алкидная шпатлевка****SPAKKELI Alkydisilote**

Код 007 2260

<b>Тип</b>	Алкидная шпатлевка.
<b>Область применения</b>	<p>Предназначена для заделки неровностей на деревянных и металлических поверхностях, древесно-стружечных и -волоконистых плитах внутри помещения и на наружных поверхностях, не подвергающихся воздействию влаги. Применяется при окраске латексными, алкидными, масляными и каталитными красками. Легко поддается сухой или мокрой шлифовке.</p> <p>Применяется для неподвижной мебели, дверей, внутренних оконных рам, для частичного шпатлевания небольших поверхностей, починки царапин.</p>

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Сухой остаток</b>	70 %.
<b>Плотность</b>	1,8 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится шпателем.
<b>Время высыхания</b>	6-24 ч. в зависимости от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха и самого материала, подлежащего шпатлеванию.
<b>Цвет</b>	Белый.
<b>Хранение</b>	Защищать от мороза.
<b>Тара</b>	1/3 л, 1 л, 3 л.

**СПАККЕЛИ алкидная шпатлевка****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная  
подготовка****Новые неокрашенные поверхности:**

Очистить поверхности от грязи, удалить пыль и посторонние включения щеткой. Адгезию можно улучшить грунтованием пористых поверхностей грунтовкой Еху, разбавленной на 10 % уайт-спиритом.

**Ранее окрашенные поверхности:**

Вымыть поверхности раствором Маалипесу, затем тщательно промыть водой. После высыхания поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком. Твердые, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.

**Условия при  
обработке**

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %.

**Шпатлевание**

Наносить шпатлевку шпателем на металлические поверхности без отдельной грунтовки. Пористые поверхности, как например, деревянные, древесно-стружечные и -волоконистые поверхности, можно до шпатлевания грунтовать. Алкидную шпатлевку обычно не разводят, но при шпатлевании больших поверхностей для разбавления применяют уайт-спирит. Спаккели алкидную шпатлевку можно окрасить грунтовками и красками на растворителях или обычными латексными красками.

**Очистка  
инструментов**

Рабочие инструменты вымыть уайт-спиритом.

**ОХРАНА ТРУДА**

Содержит уайт-спирит.

**ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.**

Не вдыхать паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен.

**ОХРАНА  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  
СРЕДЫ**

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.