

ГАРМОНИЯ краска для интерьера**HARMONY**
Код 809 6001

Тип	Совершенно матовая акрилатная хорошо выдерживающая очистку краска с бархатным блеском.
Область применения	Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных оштукатуренных, бетонных, зашпаклеванных, кирпичных, картонных и гипсовых поверхностей, а также древесностружечных и древесноволокнистых плит, внутри помещения. После обработки поверхности согласно инструкции, краска Гармония подходит также для окрашенных ранее алкидной краской поверхностей. Не подходит для окраски дверей и мебели. Применяется для окраски стен и потолков в гостиных, детских комнатах, спальнях и др. сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На впитывающие подложки - 7-9 м ² /л. На невпитывающие поверхности - 10-12 м ² /л.
Сухой остаток	около 40 % в зависимости от цвета.
Плотность	ок. 1,3 кг/л в зависимости от цвета..
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением использовать сопло 0,018"-0,023". Допускается разбавлять на 0-10 % по объему.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли - 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	А и С.
Цвет	Согласно каталогу "Мониколор Нова".
Стойкость к мытью	Выдерживает больше 5000 проходов щеткой.
Химстойкость	Выдерживает очистительные химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Термостойкость	85 °С сухого тепла.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

АО ТИККУРИЛА Пэйнтс

ГАРМОНИЯ краска для интерьера**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная
подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Очистить поверхность от пыли и грязи. При необходимости выправить поверхность шпаклевкой серий Спаккели или Престо. Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить, после чего окрасить поверхность краской Гармония.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность раствором Маалипесу, затем тщательно промыть чистой водой. Твердую, глянцевую, окрашенную алкидной краской поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпаклевкой серий Спаккели или Престо, высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше + 5°С и относительная влажность воздуха менее 80 %.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить кистью, валиком или распылением в 1 - 2 слоями.

**Очистка
инструментов**

Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего вымыть его водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая длительного ненужного соприкосновения с материалом.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

**ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.