

МИРАНОЛ декоративная краска**MIRANOL koristemaali**

Код 006 7700 - 7702

Тип	Алкидная краска для внутренних декоративных работ.
Область применения	Предназначена для окраски новых и ранее окрашенных металлических и деревянных поверхностей. Применяется для окраски небольших деталей, орнаментов и украшений.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-12 м ² /л.
Сухой остаток	30 %.
Плотность	0,9-1,2 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит или Растворитель 1032 для распыления.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	До отлипа - 1 час. Следующий слой можно наносить через сутки.
Цвет	Золотистый, медный, серебристый.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	1/10 л.

МИРАНОЛ декоративная краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Очистить поверхность от грязи, пыли, ржавчины и др. загрязнений и обезжирить ее. Деревянные поверхности покрыть грунтовкой Еху или адгезионной грунтовкой Отекс. Металлические поверхности в сухих помещениях можно окрасить декоративной краской Миранол без предварительного грунтования. В остальных случаях для грунтования рекомендуется противокоррозионная грунтовка Ростекс. Алюминиевые поверхности перед грунтованием зашкурить.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть чистой водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком и стальной щеткой, затем отшлифовать всю поверхность. Пыль от шлифовки удалить. Заделать неровности деревянной поверхности алкидной шпаклевкой Спаккели. Загрунтовать дефектные участки грунтовкой Еху или Отекс. Загрунтовать подвергающиеся воздействию влаги металлические поверхности противокоррозионной грунтовкой Ростекс.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости, для нанесения кистью развести уайт-спиритом 1050, а для распыления - Растворителем 1032. Наносить краску кистью или распылением в 1-2 слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.

Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли. Организовать эффективный воздухообмен.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.