

РОСТЕКС противокоррозионная грунтовка**ROSTEX**

Код 006 7550 - 7553

Тип	Антикоррозионная грунтовка с содержанием алкида и масла. Не содержит свинца или хроматов.
Область применения	<p>Предназначена для грунтовки, в особенности, стальных поверхностей. Применяется также для грунтовки оцинкованных и легкометаллических поверхностей. Поверхности из легкого металла следует до нанесения грунтовки отшлифовать.</p> <p>Ростекс защищает поверхность и создает надежную и стойкую подложку для последующей окраски.</p> <p>Применяется для грунтовки стальных конструкций, силосов, противопожарных дверей, пожарных лестниц, радиаторов отопления, перил, флажтоков, вентиляционных и водосточных труб, лодок и т.п. поверхностей вне и внутри зданий.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	10-12 м ² /л.
Сухой остаток	55 %.
Плотность	ок. 1,4 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли - 2 часа. Следующий слой можно нанести через сутки.
Блеск	Матовый.
Цвет	Белый, серый, красный и черный.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к растворителям	Выдерживает уайт-спирит и хозяйственный спирт. Неустойчива к крепким растворителям, например, к нитро растворителям.
Маслостойкость	Хорошая.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	1/3 л, 1 л, 3 л, 10 л.

РОСТЕКС**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Обезжирить и очистить поверхность от грязи, водорастворимых солей, масла и жира мощным средством Панссарипесу. Тщательно промыть чистой водой и дать просохнуть. Возможную белую ржавчину удалить шлифовкой или стальной щеткой.

Окрашенная поверхность:

Окрашенную поверхность тщательно очистить от старой краски скребком и щеткой (степень очистки - St 2). Вымыть поверхность моющим средством Панссарипесу, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть.

Условия при грунтовке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Во избежание слишком быстрого испарения растворителя, образования пор, ухудшения адгезии, появления пузырьков и т.д. температура поверхности не должна превышать +35°C

Грунтовка

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. Перед нанесением кистью грунтовка обычно не разбавляется. Для распыления под высоким давлением разбавить уайт-спиритом 1050 на 0-5 % по объему.

В качестве покрывной краски для наружных работ можно применять, например, краски Панссаримаали, Миранол, Уника, Техо, Пика-Техо или Ультра, а для внутренних работ - Песто, Эмпир, Миранол или латексные краски.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит, бариевый пигмент.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И ПРИЕМЕ ВНУТРЬ.

Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. В случае проглатывания вовнутрь незамедлительно обратиться к врачу и показать тару или этикетку грунтовки.

По грунтовке имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.