

РОСТЕКС СУПЕР противокоррозионная грунтовка
ROSTEX SUPER

Код 006 7554 - 7557

Тип	Противокоррозионная грунтовка быстрого высыхания, не содержащая свинца или хроматов.
Область применения	<p>Предназначена для грунтовки стальных, оцинкованных, отшлифованных алюминиевых поверхностей, подвергающихся усиленной нагрузке, когда адгезия или скорость высыхания обыкновенных алкидных красок недостаточны. Применяется в качестве грунтовки под алкидные (например, Миранол, Уника, Панссаримаали) и водоразбавляемые краски (например, Репко).</p> <p>Применяется для грунтования железнодорожного подвижного состава, автотранспортных средств, грузовиков, стальных конструкций, силосов, противопожарных дверей, пожарных лестниц, перил, флаштоков, кровельных конструкций, водостоков, лодок и других поверхностей как снаружи, так и внутри зданий.</p>

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	ок. 10 м ² /л (40 мкм сухой пленки).
Сухой остаток	45 %.
Плотность	ок. 1,3 кг/л.
Разбавитель	Растворитель 1120.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.

Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %

Толщина сухой пленки 50 мкм	+ 10 °С	+ 23 °С	+ 35 °С
От пыли	1 ч.	15 мин.	10 мин.
Переокраска алкидными красками не раньше, чем через	5 ч.	1,5 ч.	1 ч.
Переокраска не позднее, чем через	7 суток	7 суток	7 суток

Можно окрашивать водоразбавляемыми красками не раньше, чем через сутки.

Блеск	Матовый.
Цвет	Светло-серый, красно-коричневый, зеленый, черный.
Износостойкость	Хорошая.
Стойкость к растворителям	Выдерживает уайт-спирит и хозяйственный спирт. Неустойчива к крепким растворителям, например, к нитрорастворителям.
Маслостойкость	Хорошая.
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	1 л, 3 л, 10 л.

РОСТЕКС СУПЕР**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Неокрашенная поверхность:**

Обезжирить и очистить поверхность от грязи, водорастворимых солей, масла и жира моющим средством Панссарипесу. Тщательно промыть чистой водой и дать просохнуть. Возможную белую ржавчину удалить щеткой. Алюминиевые поверхности следует до окраски обрабатывать щеткой для придания шероховатости. Также новые оцинкованные поверхности рекомендуется шлифовать гидропескоструйной промывкой.

Ранее окрашенная поверхность:

Окрашенную поверхность тщательно очистить от старой краски. Вымыть поверхность моющим средством Панссарипесу, затем тщательно промыть водой и дать просохнуть.

Условия при грунтовке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха - менее 80 %. Температура поверхности нельзя превышать +35 °С во избежание слишком быстрого испарения растворителя, образования пор, ухудшения адгезии, появления пузырьков и т.д.

Грунтовка

Перед применением грунтовку тщательно перемешать. При необходимости, разбавить на 0-15 % растворителем 1120. Рекомендуется наносить кистью или распылением в толщину слоя 40-60 мкм сухой пленки. Применить сопло распылителя высокого давления размером 0,011"-0,015".

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть растворителем 1120.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит ксилол.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ, ВРЕДНОЕ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И ПОПАДАНИИ НА КОЖУ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ.

Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. Носить защитную одежду и перчатки. В случае отравления незамедлительно обратиться к врачу и показать тару или этикетку грунтовки.

По грунтовке имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.