

СИРО МАТ ПЛЮС**SIRO HIMMEÄ PLUS**

Код 891 0201

Тип	Латексная краска на акрилатной основе, обладающая великолепной укрывистостью.
Область применения	Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, зашпаклеванных поверхностей, кирпичных, картонных и древесностружечных и древесноволокнистых поверхностей, а также обоев внутри здания. Применяется для окраски стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На впитывающие поверхности - 3-7 м ² /л. На невпитывающие поверхности - 7-10 м ² /л.
Сухой остаток	ок. 35 %.
Плотность	ок. 1,5 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018"-0,023". Допускается разбавлять на 0-10 % по объему.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли - 30 мин. Следующий слой можно наносить через 1-2 ч..
Блеск	Совершенно матовый.
Цвет	Белый.
Стойкость к мытью	Выдерживает очистку мокрой тряпкой и легкое мытье.
Химстойкость	Выдерживает очистительные химикаты и слабые растворители, например уайт-спирит.
Термостойкость	85°С.
Хранение	Защищать от мороза.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

СИРО МАТ ПЛЮС**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная
подготовка****Неокрашенная поверхность :**

Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости, выровнять поверхность шпаклевкой серий Спаккели или Престо. Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Окрасить краской Сиро мат плюс.

Ранее окрашенная поверхность:

Поверхность вымыть разбавленным моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть чистой водой. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Неровности выровнять универсальной шпаклевкой Спаккели, высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше + 5°C, а относительная влажность воздуха менее 80 %.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.

**Очистка
инструментов**

Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно вымыть инструмент водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

**ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ**

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.