

ТЕРМАЛ силиконоалюминиевая краска**TERMAL silikonialumiinimaali**

Код 006 7680

Тип	Алюминиевая краска для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы.
Область применения	Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Выдерживает высокие температуры вплоть до красного каления железа. Применяется для окраски печей, печных заслонок, трубопроводов, глушителей автомашин и т.п. нагреваемых металлических поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	16-20 м ² /л.
Сухой остаток	22 %.
Плотность	1,0 кг/л.
Разбавитель	Растворитель 1018 или Универсальный растворитель 1060.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли - прим. 10 мин. Для обработки - прим. 30 мин. при нормальных условиях. Окончательное отверждение при 230°С - один час.
Блеск	Блеск металла.
Цвет	Алюминиевый.
Термостойкость	Выдерживает высокие температуры (до красного каления железа).
Хранение	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
Тара	1/10 л и 1/3 л.

ТЕРМАЛ силиконоалюминиевая краска**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Неокрашенная поверхность :**

Очистить металлическую поверхность от грязи и пыли. Обезжирить уайт-спиритом 1050 или моющим средством Маалипесу, тщательно промыть водой и высушить.

Ранее окрашенная поверхность:

Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше + 5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также при окраске. Краску наносить **тонким** слоем кистью или распылением, рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно достаточно нанесение в один слой.

Окончательное отверждение пленки предполагает нагревание при 230 °С в течение одного часа.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты вымыть Растворителем 1018 или Универсальным растворителем 1060.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит ксилол.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И СОПРИКОСНОВЕНИИ С КОЖЕЙ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ.

Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен или носить респиратор. Носить защитную одежду и перчатки.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.