

ВАЛТТИТЕХО антисептирующая краска на масляной основе**VALTTITENO**

Код 565-серия

Тип	Атмосферостойкая тиксотропная антисептирующая краска, содержащая льняное масло и образующая полуматовое, кроющее древесину покрытие.
Область применения	Предназначена для окраски пиленых и строганых, новых и ранее обработанных масляной краской или антисептиком наружных деревянных поверхностей. При помощи Валттитехо можно придать более светлый тон поверхности, обработанной ранее антисептиком. Применяется для наружных стен, обшивочных досок, оконных рам и т.д.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На пиленую поверхность 4-8 м ² /л. На строганую поверхность 8-12 м ² /л.
Сухой остаток	ок. 50 % в зависимости от цвета.
Плотность	1,1 кг/л.
Разбавитель	Уайт-спирит 1050.
Способ нанесения	Наносится кистью или распылением.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	Поверхность считается высохшей через 12 часов. Следующий слой можно наносить на следующий день.
Блеск	Полуматовый.
Базисы	А и С.
Цвет	Цвета по каталогу “Краски для наружных работ” (Ulkomaalivärikartta). Можно колеровать и большинство цветов каталога “ Мониколор Нова”.
Хранение и транспортировка	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах. Краска в неплотно закрытой или неполной таре не выдерживает длительного хранения.
Тара	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л.

ВАЛТТИТЕХО**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Предварительная подготовка****Новостройка:**

Очистить неокрашенную деревянную поверхность от грязи, плесени и посторонних включений. Древесину грунтовать на возможно ранней стадии строительства антисептирующим грунтовочным составом Валтти-Похьюсте. Защитить ржавеющие металлические детали, как например, шляпки гвоздей, противокоррозионной грунтовкой Ростекс. Смолу удалить и сучки обработать изолирующим лаком Оксалакка.

Ремонтная окраска:

С поверхности удалить старую краску скребком и корщеткой. Заплесневелые поверхности вымыть гипохлоритным составом Хомеенпойсто 1 согласно инструкции по применению. Очищенные до чистого дерева поверхности обработать антисептирующим составом Валтти-Похьюсте.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть чистой и сухой. Температура поверхности должна быть выше + 5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %. Окраску производить заблаговременно до выпадения вечерней росы во избежание потускнения свежего покрытия под воздействием влаги.

Окраска

Во избежание различий в оттенках для окраски единой площади необходимо смешать достаточное количество краски в одном сосуде. Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить кистью, на новые поверхности двумя, а на ранее окрашенные - 1-2 слоями. Торцевые концы обработать особенно тщательно. При необходимости краску можно разводить уайт-спиритом 1050. Следующий слой краски можно наносить не раньше, чем на следующий день.

Очистка инструментов

Рабочий инструмент промыть уайт-спиритом 1050.

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит.

ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.

Не вдыхать паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен. При проглатывании вовнутрь не вызывать рвоту, а незамедлительно обратиться к врачу и показать данную спецификацию или этикетку.

На "Валттитехо" имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку - соблюдать местное законодательство.

ВНИМАНИЕ! Из-за опасности самовоспламенения, промоченные материалом ткани и тряпки следует до уничтожения хранить в воде, просушить на воздухе или незамедлительно сжечь.