

СИРОПЛАСТ 2**SIROPLAST 2**

Код 892 0201

Тип	Водоразбавляемая сополимерная краска с добавлением акрила.
Область применения	Предназначена для окраски оштукатуренных, бетонных, зашпаклеванных поверхностей, гипсовых и древесноволокнистых плит внутри помещения. Применяется для окраски внутренних стен и потолков в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Расход	На впитывающие поверхности - 5-7 м ² /л. На невпитывающие поверхности - 9-11 м ² /л.
Сухой остаток	30 %.
Плотность	1,4 кг/л.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018"-0,023". Допускается разбавлять на 0-10 % по объему.
Время высыхания при +23 °С и относительной влажности 50 %	От пыли - 30 мин. Следующий слой можно наносить через 1-2 ч.
Блеск	Совершенно матовый.
Базис	АР.
Цвет	Белый, а также цвета по каталогу "Мониколор Нова", отмеченные буквой А". Применять только половину от указанного в рецептуре объема пигментных паст. Возможны незначительные отклонения от цветов эталона.
Стойкость к мытью	Выдерживает очистку мокрой тряпкой а также легкое мытье.
Химстойкость	Выдерживает очистительные химикаты и слабые растворители, например уайт-спирит.
Термостойкость	85 °С.
Хранение	Защищать от мороза!
Тара	2,7 л, 9 л, 18 л.

СИРОПЛАСТ 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность :

Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправлять поверхность шпаклевкой серий Спаккели или Престо. Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Окрасить краской Сиропласт 2.

Окрашенная поверхность:

Поверхность вымыть разбавленным моющим средством Маалипесу, затем тщательно промыть чистой водой. Неровности выровнять шпаклевкой серий Спаккели или Престо, высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить.

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.

Окраска

Краску тщательно перемешать перед применением. При необходимости разводить водой. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя.

Очистка инструментов

Удалить лишнюю краску с инструмента, после чего незамедлительно вымыть инструмент водой.

ОХРАНА ТРУДА

Работу выполнить с большой осторожностью и тщательностью, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.

По краске имеется паспорт техники безопасности.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.